

Внимание!

При первых включениях внешнего аккумулятора необходимо зарядить до 100% (не менее 6-ти часов) и разрядить до 0%.

На рубеже 87-88% аккумулятор будет входить в процесс оптимизированного заряда.

Данный цикл повторить три раза. Происходит обучение контроллера.
Благодарим Вас за выбор бренда Perfeo!