



USER MANUAL
RIVAPOWER
VA2110

www.rivacase.com

Thank you for purchasing the RIVAPOWERR portable battery.
Read carefully all instructions and warnings before using the RIVAPOWERR.

Product package:

- RIVAPOWERR portable battery
- User manual
- Micro USB cable

Specifications:


Input DC 5V: Type-C 2A / Micro USB 2A / Lightning 1.5 A (Total 2A)

Output DC: USB1 2.1A / USB2 2.1A (Total 2.4A)

Li-Polymer battery: 3.7V 10000mAh 37Wh

Size: 138x72x15mm

EN



LED status	Power Level
● ○ ○ ○	0%-25%
● ● ○ ○	25%-50%
● ● ● ○	50%-75%
● ● ● ●	75%-100%
● - ON	○ - OFF

Safety protection:

Over charge | Over discharge | Short circuit protection | Over current

Operating instructions:

Charge the external battery fully before the first use. Connect the cable to the Micro USB/Type-C/Lightning input port of the external battery. Connect the other end of the cable to the power source. You can use PC, AC charger or car charger to charge the battery. We recommend using RIVAPOWERR charger with at least 12W (2.4A) output. Average full charging time is 5-6 hours.

The LED indicator shows the charge level during the charging of the RIVAPOWERR battery. After RIVAPOWERR battery is fully charged, 4 LED indicator lights are constantly on. Disconnect the cable from the battery when charging is complete.

To charge the mobile device, connect it to the output port (Port 1 and/or 2) of the RIVAPOWERR battery using the cable. Charging will start automatically, and the indicator will show the remaining charge of RIVAPOWERR battery. Disconnect the cable from the battery when charging is complete.

Pass through charging

This function allows connecting simultaneously the external battery to the power socket and mobile devices to the battery. In this case mobile devices and external battery are charging simultaneously.

We do not recommend keeping RIVAPOWERR battery discharged, as it might be damaged. Press the button to check the battery charge.



Caution:

Do not open, modify, disassemble, moist, drop, crush or shake the RIVAPOWERR. Do not use the RIVAPOWERR under high humidity, high or low temperature, direct sunlight. Do

not attempt to replace any part of the device. Operating temperatures: 0°C to 40°C. Keep away from children. The RIVAPOWERR portable battery is meant for use only in conjunction with the appropriate mobile entertainment devices. Manufacturer is not responsible for any damages to any mobile entertainment devices incurred through the use of this product. Improper use of the RIVAPOWERR may result in product damage, excess heat, toxic fumes, fire or explosion, for which damages the Purchaser, and not the Manufacturer is responsible. Always take used batteries to your local battery recycling center. Never dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is unlawful under state and federal laws and regulations. The guarantee period is 24 months from the moment of sale to the customer.

The design and specifications are subject to change without prior notice.

Manufacturer: Riva Handelsgesellschaft mbh. Country of origin: China

Vielen Dank für den Kauf von dem Akku für Portabelgerät RIVAPOWERR.

Lesen Sie sorgfältig alle Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch von RIVAPOWERR.

Produktverpackung:

- Akku für Portabelgerät RIVAPOWERR
- Benutzerhandbuch
- Micro USB-Kabel



Angaben:

Eingangsdatenübertragung: Type-C 2A / Micro USB 2A / Lightning 1,5 A (Gesamt 2A)

Ausgangsdatenübertragung: USB1 2,1A / USB2 2,1A (Gesamt 2,4A)

Li-Polymer Akku: 3,7V 10000mAh 37Wh

Größe: 138x72x15mm

Sicherheitsanweisungen:

Überberechnung | Überbelastung | Kurzschlussicherheit | Überstrom

Betriebsanleitung:

Vor dem ersten Gebrauch laden Sie die externe Batterie voll auf. Schließen Sie das Kabel an den Micro USB /Type-C/Lightning-Eingang der externen Batterie an. Das andere Kabelende schließen Sie an die Stromquelle an. Zum Aufladen kann ein Computer, ein Netzladegerät oder ein Auto Ladegerät verwendet werden. Wir empfehlen das RIVAPOWERR-Ladegerät mit der Ausgangsleistung mindestens 12W (2,4A) zu verwenden. Die geschätzte Gesamtladezeit beträgt 5-6 Stunden.

Während des Ladevorgangs von RIVAPOWERR wird der Ladestatus angezeigt. Die vier Anzeigen leuchten nach dem vollständigen Aufladen von RIVAPOWERR dauernd. Wenn der Ladevorgang zu Ende ist, schalten Sie das Kabel von der Batterie ab.

Zum Aufladen eines Mobilgerätes schließen Sie es an den Ausgang von RIVAPOWERR (Ausgang 1 und/oder 2) mit dem Kabel an. Das andere Kabelende schließen Sie ans Mobilgerät an. Der Ladevorgang beginnt automatisch, der Restladestatus der externen Batterie RIVAPOWERR wird angezeigt. Wenn der Ladevorgang zu Ende ist, schalten Sie das Kabel von der Batterie ab.

Die Durchladefunktion ermöglicht, die externe Batterie ans Netz und Mobilgeräte an die Batterie gleichzeitig anzuschließen. In diesem Fall werden gleichzeitig die Mobilgeräte und die externe Batterie aufgeladen.

Es wird nicht empfohlen, die externe Batterie leer zu halten. Das kann zur Beschädigung der Batterie führen. Um den Ladestatus zu sehen, drücken sie die Taste.



Warnung:

RIVAPOWERR bitte nicht öffnen, verändern, zerlegen, nass machen, fallen lassen, zerdrücken oder schütteln. den RIVAPOWERR schütteln. RIVAPOWERR bitte nicht unter

hoher Feuchtigkeit, hohen oder niedrigen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung benutzen.

Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C. Fern von Kindern halten.

Die Verwendung von RIVAPOWERR tragbarem Akku ist nur in Verbindung mit den entsprechenden mobilen Entertainment-Geräten vorgesehen. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für die Schäden aller Entertainment-Geräte, die durch Verwendung des Produktes zu Stande gekommen sind. Bei unsachgemäßem Gebrauch von RIVAPOWERR kann das Produkt beschädigt werden. Folgen sind übermäßige Hitze, giftige Dämpfe, Feuer oder Explosion, für die der Käufer und nicht der Hersteller verantwortlich sind. Bringen Sie immer gebrauchte Batterien zum lokalen Wertstoffhof. Schmeißen Sie die Batterien nie in den Müll. Die Entsorgung von den Batterien in den Müll ist rechtswidrig der stattlichen und bundesstaatlichen Gesetzen und Vorschriften. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und startet mit dem Verkauf an den Kunden. The guarantee period is 24 months from the moment of sale to the customer.

Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. The design and specifications are subject to change without prior notice.

Hersteller: Riva Handelsgesellschaft mbh. Ursprungsland: China

Nous vous remercions d'avoir choisi la batterie externe RIVAPOWER.

Lisez attentivement toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser RIVAPOWER.

L'emballage du produit contient:

- une batterie externe RIVAPOWER
- la notice d'utilisation
- câble Micro USB



Spécificités:

Input DC: Type-C 2A / Micro USB 2A / Lightning 1,5 A (Total 2A)

Output DC: USB1 2,1A / USB2 2,1A (Total 2,4A)

Batterie Lithium-Polymère: 3,7V 10000mAh 37Wh

Taille: 138x72x15mm

Sécurité:

Surchargé | Déchargé | Protection contre les courts-circuits | Surintensité

Mode d'emploi:

Chargez complètement la batterie externe avant de l'utiliser pour la première fois. Connectez le câble au port d'entrée Micro USB/Type-C/Lightning de la batterie externe. Connectez l'autre extrémité du câble à la source d'alimentation. Pour la recharger, vous pouvez utiliser un ordinateur, un chargeur du réseau ou un chargeur de voiture. Nous vous recommandons d'utiliser un chargeur RIVAPOWER avec une puissance de sortie d'au moins 12W (2,4A). Le temps de chargement total estimé est de 5-6 heures.

Lors du chargement de la batterie RIVAPOWER, l'indicateur indique le niveau de charge. Une fois la batterie RIVAPOWER complètement chargée, les 4 indicateurs resteront allumés en permanence. Débranchez le câble de la batterie lorsque la charge est terminée.

Pour recharger un appareil mobile, connectez-le au port de sortie de la batterie RIVAPOWER (port 1 et/ou 2) à l'aide d'un câble. Connectez l'autre extrémité du câble à l'appareil mobile. La charge commencera automatiquement, l'indicateur montrera le niveau de batterie restant de la batterie RIVAPOWER externe. Débranchez le câble de la batterie lorsque la charge est terminée.

Fonction de recharge diffusée: il est possible de connecter simultanément une batterie externe sur secteur et des appareils mobiles à la batterie. Dans ce cas, il y a une charge simultanée des appareils mobiles et de la batterie externe.

Il n'est pas recommandé de stocker une batterie externe RIVAPOWER déchargée. Cela pourrait endommager la batterie. Pour vérifier le niveau de charge, appuyez sur le bouton.



Mise en garde:

Ne pas ouvrir, modifier, démonter, mouiller, faire tomber, écraser ou secouer

RIVAPOWER. N'utilisez pas RIVAPOWER dans un milieu humide, sous une

température trop élevée ou trop basse, ne laissez pas l'appareil sous la lumière directe du soleil. N'essayez pas de remplacer une partie de l'appareil. Températures de fonctionnement: de 0°C à 40°C. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. La batterie externe RIVAPOWER est destinée à être utilisée uniquement avec des périphériques mobiles appropriés.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés à tout appareil mobile suite à l'utilisation de ce produit. Une utilisation incorrecte de RIVAPOWER peut entraîner des dommages à l'appareil, tels que: un excès de chaleur, des fumées toxiques, un incendie ou une explosion, dont le seul responsable est l'utilisateur, et non le fabricant. Emmenez toujours les batteries usées dans votre centre local de recyclage des batteries. Ne jetez jamais les batteries usagées dans vos poubelles domestiques. Le dépôt de batteries dans les ordures est illégal en vertu des lois fédérales. La période de garantie est de 24 mois à compter du moment de la vente au client.

Le design et les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.

Fabricant: Riva Handelsgesellschaft mbh. Pays d'origine: Chine

Ti ringraziamo per aver acquistato la batteria portatile RIVAPOW^{ER}.
Leggi con attenzione istruzioni ed avvertimenti prima di utilizzare RIVAPOW^{ER}.

La confezione comprende:

- RIVAPOW^{ER} batteria portatile
- Manuale per l'uso
- Cavo Micro USB



Dati specifici:

Input DC: Type-C 2A / Micro USB 2A / Lightning 1,5 A (Totale 2A)

Output DC: USB1 2,1A / USB2 2,1A (Totale 2,4A)

Batteria Li-Polymer: 3,7V 10000mAh 37Wh

Misure: 138x72x15mm

Protezione di sicurezza:

Ricarica eccessiva | Assenza totale di carica | Protezione per corto circuito | Sovraccarico

Istruzioni per l'uso:

Prima del primo utilizzo caricare completamente la batteria esterna. Collegare un'estremità del cavo alla porta di ingresso Micro USB/Type-C/Lightning della batteria esterna. Collegare l'altra estremità del cavo alla fonte di alimentazione. Per la ricarica può essere utilizzato un computer, un caricabatterie da muro o da auto. Si consiglia di utilizzare la batteria esterna RIVAPOW^{ER} con potenza di uscita non inferiore a 12W (2,4A). Tempo approssimativo di ricarica completa: 5-6 ore.

Durante la ricarica della batteria esterna RIVAPOW^{ER} il livello di carica è mostrato da un indicatore. La completa carica della batteria RIVAPOW^{ER} viene segnalata dall'illuminazione continua di quattro indicatori. Scollegare il cavo dalla batteria quando la carica è completa.

Per ricaricare un dispositivo mobile collegarlo tramite il cavo alla porta di uscita della batteria esterna RIVAPOW^{ER} (porta 1 e/o 2). Collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo mobile.

La ricarica si avvia automaticamente, l'indicatore mostrerà il livello di carica rimanente della batteria esterna RIVAPOW^{ER}. Scollegare il cavo dalla batteria quando la carica è completa.

Funzione di Ricarica Pass-through:

Collegamento simultaneo della batteria esterna alla rete e dei dispositivi mobili alla batteria.

In questo caso i dispositivi mobili e la batteria esterna vengono ricaricati simultaneamente.



Attenzione:

Non aprire, modificare, riassemblare, bagnare, gettare, rompere o scuotere

RIVAPOW^{ER}. Non utilizzare RIVAPOW^{ER} in caso di forte umidità, temperatura alta o

bassa, sole diretto. Non tentare di sostituire nessuna parte del dispositivo. Temperatura di funzionamento: 0°C fino a 40°C. Tenete lontano dalla portata dei bambini. La batteria portatile RIVAPOW^{ER} è progettata per funzionare solo con dispositivi elettronici consoni. La casa produttrice non si assume responsabilità in caso di danni ai dispositivi elettronici dovuti per via di un errato utilizzo di RIVAPOW^{ER} che comporti danni, surriscaldamento, fumi tossici, fuoco o esplosioni, che danneggino l'utente, senza responsabilità diretta della casa produttrice. Getta le batterie usate nel posto predefinito, non assieme agli altri rifiuti. Non gettare mai le batterie nella spazzatura. Gettare le batterie nella spazzatura è un reato perseguibile secondo le norme in vigore. Il periodo di garanzia è di 24 mesi dal momento dell'acquisto da parte dell'utente.

Il design e le caratteristiche estetiche del prodotto potrebbero cambiare senza avvertimenti.

Casa produttrice: Riva Handelsgesellschaft mbh. Nazione: China

Gracias por comprar la batería del portátil de RIVAPOWER.
Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias antes de usar el RIVAPOWER.

Paquete del producto:

- Batería portátil RIVAPOWER
- Manual del usuario
- Cable Micro USB

Especificaciones:

Entrada DC: Type-C 2A / Micro USB 2A / Lightning 1,5 A (Total 2A)

Salida DC: USB1 2,1A / USB2 2,1A (Total 2,4A)

Batería de polímero de litio: 3,7V 10000mAh 37Wh

Tamaño: 138x72x15mm



Protección de la seguridad:

Sobre carga | Sobre descarga | Protección del cortocircuito | Sobre corriente

Instrucciones de uso:

Antes de su utilización cargue completamente el cargador portátil. Conecte el cable al puerto de entrada Micro USB/Type-C/Lightning del cargador portátil. El otro extremo del cable conéctelo a la fuente de energía. Para la carga también se puede utilizar el ordenador, un cargador de corriente o un cargador de automóvil. Recomendamos utilizar el dispositivo RIVAPOWER con una potencia no menor a los 12 W (2,4 A). El tiempo promedio de carga es de 5-6 horas.

Al momento de cargar, el dispositivo RIVAPOWER tiene un indicador del nivel de carga.

Después de la carga completa del dispositivo RIVAPOWER los 4 indicadores se iluminarán de manera continua. Desconecte el cable del cargador portátil si la carga ha finalizado.

Para cargar su dispositivo móvil conéctelo al puerto de salida del cargador RIVAPOWER (Puesto 1 o/y 2) con ayuda del cable. El otro extremo del cable conéctelo a su dispositivo móvil. La carga iniciará de manera automática, el indicador mostrará el nivel de carga restante del cargador portátil RIVAPOWER. Desconecte el cable si la carga ha finalizado.

Función de carga simultánea – es posible la conexión simultánea del cargador portátil a la fuente de energía y a los dispositivos móviles. En este caso se cargará de manera simultánea el cargador portátil y los dispositivos móviles.

No es recomendable guardar el cargador portátil RIVAPOWER sin carga. Esto puede provocar daños al dispositivo. Para comprobar el nivel de carga, apriete el botón.



Precaución:

No abrir, modificar, desmontar, húmeda, gota, aplastar o agitar el RIVAPOWER. No use el RIVAPOWER bajo humedad alta, temperatura alta o baja, la luz solar directa. No trate de reemplazar cualquier parte del dispositivo. Temperaturas de operación: 0°C a 40°C. Mantener alejado de los niños. La batería portátil RIVAPOWER significa solamente para uso en conjunto con los dispositivos de entretenimiento móvil apropiado. Fabricante no es responsable de cualquier daño a cualquier entretenimiento móvil dispositivos efectuados mediante el uso de este producto incorrecto. Usar de la RIVAPOWER puede resultar en daños al producto, exceso de calor, vapores tóxicos, incendio o explosión, por lo que perjudica al comprador, y entonces no es el fabricante quien es responsable. Tome siempre las baterías usadas para su centro de reciclaje local de baterías. Nunca deseche las baterías en la basura. Disposición de baterías en la basura es ilegal bajo las leyes federales, estatales y reglamentos. El periodo de garantía es de 24 meses desde el momento de la venta al cliente.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fabricante: Riva Handelsgesellschaft mbh. País de origen: China.

Paldies, ka iegādājāties RIVAPOWĒR pārnēsājamo akumulatoru.
Pirms izmantojat RIVAPOWĒR, rūpīgi izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus.

Produkta komplektā ietilpst:

- RIVAPOWĒR pārnēsājamais akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata
- Micro USB kabelis



Specifikācijas

Ieejas spriegums: Type-C 2A / Micro USB 2A / Lightning 1,5 A (Kopā 2A)

Izejas spriegums: USB1 2,1A / USB2 2,1A (Kopā 2,4A)

Li-Polimēru baterija: 3,7V 10000mAh 37Wh

Izmērs: 138x72x15mm

Drošības aizsardzība:

Pārlāde | Pārīzlāde | Īssavienojumu aizsardzība | Palielināta strāva

Lietošanas instrukcija:

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet ārejo akumulatoru. Pievienojiet kabeli Micro USB/Type-C/Lightning ārējā akumulatora ieejas portā. Otrā kabeļa pusi pievienojiet barošanas avotam. Uzlādēšanai var būt izmantots dators, tīkla lādēšanas ierīce vai automašīnas lādētājs. Iesakām izmantot RIVAPOWĒR lādēšanas ierīci ar izejas spriegumu ne mazāk kā 12W (2,4A).

Aptuvenais laiks pilnai uzlādei ir 5-6 stundas. RIVAPOWĒR akumulatora uzlādēšanas laikā indikators parāda uzlādes līmeni. Pēc pilnas RIVAPOWĒR akumulatora uzlādes 4 indikatori deg pastāvīgi. Atslēdziet kabeli no akumulatora, ja uzlādēšana ir pabeigta.

Mobilas ierīces uzlādēšanai pievienojiet to RIVAPOWĒR akumulatora izejas ieejai (1. ieeja un/vai 2.) ar kabeļa palīdzību. Kabeļa otro pusi pieslēdziet pie mobilas ierīces. Uzlādēšana sāksies automātiski, indikators rādis atlikušo RIVAPOWĒR ārējā akumulatora uzlādes līmeni. Atslēdziet kabeli no akumulatora, ja uzlādēšana ir pabeigta.

Caurlādēšanas funkcija – ir iespējama ārējā akumulatora vienlaicīga pieslēgšana pie tīkla un mobilo ierīču pie akumulatora. Šajā gadījumā notiek vienlaicīga mobilo ierīču un ārējā akumulatora uzlāde.

Neiesakām uzglabāt ārejo akumulatoru RIVAPOWĒR izlādēto. Tas var novest līdz akumulatora bojāejas. Lai pārbaudītu uzlādes līmeni, nospiediet pogu.



Drošības norādījumi:

Nekad nemēģiniet pārveidot vai izjaukt ārejo portatīvo barošanas avotu (nekad neatveriet to korpusu). Izvairīties no ierīces triecieniem, kritumiem.

Izvairīties no saskarsmes ar mitrumu, augstām un zemām temperatūrām, no tiešiem saules stariem. Glabājiet bērniem nepieejamās vietās. Nepareiza lietošana var sabojāt ierīci! Ražotājs nav atbildīgs par iespējamajiem mobilo ierīču bojājumiem, kas bija pieslēgti pie ārējā portatīvā barošanas avota.

Izmantoto vai bojāto barošanas avotu obligāti nodot speciālos akumulatoru utilizācijas iestādēs, tos nedrīkst vienkārši izmest. Garantijas laiks - 24 mēneši no trešajām personām pārdošanas brīža.

Kalpošanas laiks 3 gadi. Ražotājs: Riva Handelsgesellschaft mbh. Izcelsmes valsts: Ķīna.

Ražotājs patur tiesības veikt dizaina, elektriskās shēmas vai konstrukcijas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Благодарим Вас за приобретение внешнего портативного аккумулятора RIVAPOWER.
Перед использованием аккумулятора RIVAPOWER внимательно прочитайте инструкцию.

Комплектация:

- внешний аккумулятор RIVAPOWER
- Инструкция по эксплуатации
- Кабель Micro USB

Технические характеристики:

ВХОД 5 В: Type-C 2A / Micro USB 2A / Lightning 1.5A (Максимум 2A)

ВЫХОД USB1 2.1A / USB2 2.1A (Максимум 2.4A)

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНАЯ БАТАРЕЯ: 3.7В 10000 мАч 37В-ч

РАЗМЕРЫ: 138x72x15 мм



Предохранительная защита:

Защита от перегрузок | Защита от коротких замыканий | Защита от чрезмерного заряда и разряда.

Инструкция по эксплуатации.

Перед первым использованием полностью зарядите внешний аккумулятор. Подсоедините кабель к входному порту Micro USB/Type-C/Lightning внешнего аккумулятора. Другой конец кабеля подсоедините к источнику питания. Для зарядки может быть использован компьютер, зарядное устройство от сети или автомобильное зарядное устройство. Рекомендуем использовать зарядное устройство RIVAPOWER с выходной мощностью не менее 12Вт (2.4А). Ориентировочное общее время полной зарядки 5-6 часов.

Во время зарядки аккумулятора RIVAPOWER индикатор показывает уровень заряда. После полной зарядки аккумулятора RIVAPOWER 4 индикатора светятся постоянно. Отключите кабель от аккумулятора, если зарядка закончена.

Для зарядки мобильного устройства подсоедините его к выходному порту аккумулятора RIVAPOWER (порт 1 и/или 2) с помощью кабеля. Другой конец кабеля подключите к мобильному устройству. Зарядка начнется автоматически, индикатор будет показывать оставшийся уровень заряда внешнего аккумулятора RIVAPOWER. Отключите кабель от аккумулятора, если зарядка закончена.

Функция сквозной заряд - возможно одновременное подключение внешнего аккумулятора к сети и мобильных устройств к аккумулятору. В этом случае происходит одновременный заряд мобильных устройств и внешнего аккумулятора.



Меры предосторожности.

Не рекомендуется хранить разряженный внешний аккумулятор RIVAPOWER.

Это может привести к повреждению аккумулятора. Для проверки уровня заряда нажмите кнопку. Не открывайте корпус внешнего аккумулятора. Не бросайте устройство и избегайте ударов. Избегайте воздействия влаги, высокой и низкой температуры, попадания прямых солнечных лучей. Держите устройство вне доступа детей. Неправильная эксплуатация может повредить устройство! Производитель не несет ответственности за возможные повреждения мобильных устройств, подключаемых к внешнему аккумулятору! Утилизируйте аккумуляторы только в специальных пунктах утилизации батарей. Гарантийный срок – 24 мес. с момента продажи. Срок службы – 3 года. Производитель: Riva Handelsgesellschaft mbh.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, электрическую схему и конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Страна производства – Китай.

Täname Teid, et ostsite välis akupank RIVAPOWER.

Enne RIVAPOWER aku kasutamist hoollega loege kasutusjuhendit.

Tehnilised andmed:

Input DC 5V: Type-C 2A / Micro USB 2A / Lightning 1,5 A (Total 2A)

Output DC: USB1 2,1A / USB2 2,1A (Total 2,4A)

Liitium-polümeer aku: 3,7V 10000mAh 37Wh

Suurus: 138x72x15mm



Turvakaitse:

Ülekoormuse kaitse | Lühisekaitse | Ülelaadimis ja tühjaks laskmis kaitse.

Kasutusjuhend.

Enne esimest kasutamist täielikult laadige väline aku. Ühendage kaabel välise aku Micro USB / Type-C / Lightning sisendpordiga. Teine kaabliots ühendage toiteallikaga. Laadimiseks võib kasutada arvutit, laadijat võrgust või autolaadijat. Soovitame kasutada RIVAPOWER laadijat, mille väljundvõimsus on vähemalt 12 W (2,4 A). Ligikaudne täielik laadimisaeg on 5-6 tundi. Aku laadimise ajal näitab RIVAPOWERi indikaator laengu taset. Pärast aku täieliku laadimist 4 RIVAPOWERi indikaatorit säravad pidevalt. Kui laadimine on lõppenud, ühendage kaabel akust lahti.

Mobiilseadme laadimiseks ühendage see kaabli abil RIVAPOWERi aku väljundpordiga (port 1 ja / või 2). Teine kaabliots ühendage mobiilseadmega. Laadimine algab automaatselt, indikaator näitab RIVAPOWERi välise aku järelejäanud laengu taset. Kui laadimine on lõppenud, ühendage kaabel akust lahti.

Läbilaske laadimise funktsioon – üheaegselt on võimalik ühendada väline aku võrguga ja mobiilseadmed akuga. Selljuhul toimub üheaegne mobiilseadmete ja välise aku laadimine.

Pole soovitatav hoida tühjenenud välist akut RIVAPOWER. See võib põhjustada aku kahjustamist. Laengu taseme kontrollimiseks vajutage nupule.



Ohutus.

Ärge avage aku korpuse.

Ärge visake seadmet, ja vältige lööke. Vältige niiskust, kõrgeid ja madalaid

temperatuure ja otseseid päikese kiirdeid. Hoidke akupank lastest eemal. Mitte nõuetekohane kasutamine võib rikkuda seadmet. Tootja ei vastuta seadmete mitte nõuetekohase kasutamise eest ja võimalikud rikkud teistele mobiil seadmetele! Utiliseerige akud ainult akujäätmete punktis.

Garantii – 24 kuud pärast ostmist. Kasutamisaeg – 3 aastat.

Tootja: Riva Handelsgesellschaft mbh. Tootja riik: Hiina.

Tootja jätab endale õiguse muuta disaini, diagrammi ja tehnilisi andmeid ilma sellest ette teatamist.

Vă mulțumim pentru achiziția bateriei portabile RIVAPOWER.

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.

Input DC 5V: Type-C 2A / Micro USB 2A / Lightning 1,5 A (Total 2A)

Output DC: USB1 2,1A / USB2 2,1A (Total 2,4A)

Baterie litiu-polymer: 3,7V 10000mAh 37Wh

Dimensiuni: 138x72x15mm

RO

Pachetul conține:

Acumulator portabil RIVAPOWER | Manual de utilizare | Cablu Micro USB

Instrucțiuni de utilizare:

Încărcați complet bateria externă înainte de a folosi pentru prima dată. Conectați cablul la portul de intrare Micro USB / Type-C / Lightning al bateriei externe. Conectați celălalt capăt al cablului la sursa de alimentare. Pentru încărcare, puteți utiliza un computer, un încărcător din rețea sau un încărcător pentru autovehicol. Vă recomandăm să utilizați un încărcător RIVAPOWER cu o putere de ieșire de cel puțin 12 W (2,4A). Timpul total estimat de încărcare este de 5-6 ore.

În timpul încărcării bateriei RIVAPOWER, indicatorul arată nivelul de încărcare. După ce acumulatorul RIVAPOWER este încărcat complet, cele 4 indicatoare luminează constant. Deconectați cablul de la baterie când încărcarea este finalizată.

Pentru a încărca dispozitivul mobil, conectați-l la portul de ieșire al bateriei RIVAPOWER (portul 1 și/sau 2) utilizând un cablu. Conectați celălalt capăt al cablului la dispozitivul mobil. Încărcarea va începe automat, indicatorul va arăta nivelul de încărcare al bateriei externe RIVAPOWER. Deconectați cablul de la baterie când încărcarea este finalizată.

Cu Funcția "Încărcare în lanț" puteți să conectați simultan bateria externă la rețea și dispozitivele mobile la baterie. În acest caz, bateria externă și dispozitivele mobile se încarcă simultan.

Nu este recomandat să depozitați bateria externă RIVAPOVER când acesta este descărcată. Acest lucru poate duce la deteriorarea bateriei. Pentru a verifica nivelul de încărcare, apăsați butonul.



Warnung:

Nu deschideți, modificați, dezasamblați, udați, scăpați, loviți sau zdruncinați acumulatorul RIVAPOWER. Nu folosiți acumulatorul RIVAPOWER în condiții de umiditate crescută, la temperaturi crescute sau joase, direct în lumina soarelui.

Nu încercați să înlocuiți orice parte a dispozitivului. Temperaturi de funcționare: 0°-40° grade Celsius. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Acumulatorul RIVAPOWER este conceput pentru a funcționa doar împreună cu dispozitivele mobile corespunzătoare. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni ale aparatelor electronice apărute în timpul folosirii produsului. Folosirea necorespunzătoare a acumulatorului RIVAPOWER poate duce la defectarea produsului, supraîncălzire, fum toxic, foc sau explozie, lucruri pentru care cumpărătorul este responsabil și nu producătorul. Întotdeauna duceți bateriile uzate la centrele locale de colectare și reciclare. Nu aruncați la gunoi bateriile. Aruncarea la gunoi a bateriilor este nelegală și se supune reglementărilor și legislației în vigoare. Termenul de garanție pentru acest produs este de 24 luni începând cu data achiziției.

Producător: Riva Handelsgesellschaft mbh.

Țara de origine: China.

Dėkojame Jums įsigijus išorinį nešiojamąjį akumuliatorių RIVAPOWER.
Prieš pradėdant naudoti akumuliatorių RIVAPOWER įdėmiai perskaitykite instrukciją.

Techninė charakteristika:

- RIVAPOWER pārnēsējamaġs akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata
- Micro USB kabelis



Specifikācijas

Input DC 5V: Type-C 2A / Micro USB 2A / Lightning 1,5 A (Total 2A)

Output DC: USB1 2,1A / USB2 2,1A (Total 2,4A)

Ličio-polimerinė baterija: 3,7V 10000mAh 37Wh

Matmenys: 138x72x15mm

Apsauga:

Apsauga nuo perkrovimų | Apsauga nuo trumpųjų jungimų | Apsauga nuo perdėto įkrovimo ir iškrovimo.

Eksploatavimo instrukcija:

Prieš pradėdant naudoti pilnai įkaukite išorinį akumuliatorių. Prijunkite kabelį prie įėjimo porto Micro USB/Type-C/Lightning išorinio akumuliatoriaus. Kitą kabelio galą prijunkite prie maitinimo šaltinio. Įkrovimui gali būti naudojamas kompiuteris, įkrovimo prietaisas nuo tinklo arba automobilio įkrovimo prietaisas. Rekomenduojame naudoti įkrovimo prietaisą RIVAPOWER su išeinamuoju galingumu ne mažiau 12W (2,4A). Preliminarus bendras pilno įkrovimo laikas 5-6 valandos. Akumuliatoriaus RIVAPOWER įkrovimo metu indikatorius rodo įkrovimo lygį. Pilnai įkrovus RIVAPOWER akumuliatorių, 4 indikatoriai pastoviai šviečia. Atjunkite kabelį nuo akumuliatoriaus, jei įkrovimas baigėsi.

Norint įkrauti mobilių prietaisą, prijunkite jį prie išeinamojo porto akumuliatoriaus RIVAPOWER (porta 1 ir/arba 2) kabelio pagalba. Kitą kabelio galą prijunkite prie mobilaus prietaiso. Įkrovimas prasidės automatiškai, indikatorius rodys išorinio akumuliatoriaus RIVAPOWER likusį įkrovimo lygį. Atjunkite kabelį nuo akumuliatoriaus, jei įkrovimas baigėsi.

Kryžmininio įkrovimo funkcija – yra įmanoma vienu metu prijungti išorinį akumuliatorių prie tinklo ir mobilius prietaisus prie akumuliatoriaus. Tokiu būdu vienu metu vyksta mobiliųjų prietaisų ir išorinio akumuliatoriaus įkrovimas.

Nėra rekomenduojama saugoti iškrautą išorinį akumuliatorių RIVAPOWER. Tai gali sukelti akumuliatoriaus gedimą. Norint patikrinti įkrovimo lygį, paspauskite mygtuką.



Atsargumo priemonės:

Neatidarykite išorinio akumuliatoriaus korpuso.

Nemėtikite prietaiso ir venkite dūžių.

Venkite drėgmės, aukštų ir žemų temperatūrų, tiesaus saulės spindulių patekimo. Laikykite prietaisą nepasiekiamoje vaikams vietoje. Neteisinga eksploatacija gali pakenkti prietaisui! Gamintojas nėra atsakingas už galimus mobiliųjų prietaisų gedimus, prijungiamų prie išorinio akumuliatoriaus! Utilizuokite akumuliatorius tik specialiuose baterijų utilizavimo punktuose. Garantinis laikotarpis - 24 mėn. Naudojimo laikotarpis - 3 metai.

Gamintojas: Riva Handelsgesellschaft mbh. Kilmės šalis - Kinija.

Gamintojas pasilieka teisę keisti dizainą, elektros schemą ir gaminio konstrukciją be išankstinio perspėjimo. elektros schemą ir gaminio konstrukciją be išankstinio perspėjimo.



USER MANUAL
RIVAPOWER
VA2110

www.rivacase.com