



USER MANUAL
RIVAPOWER
VA1210 / VA1215

www.rivacase.com

Благодарим Вас за приобретение внешнего портативного аккумулятора RIVAPOWER.
Перед использованием аккумулятора RIVAPOWER внимательно прочитайте инструкцию.

Комплектация:

- внешний аккумулятор RIVAPOWER
- Инструкция по эксплуатации
- Кабель для зарядки и передачи данных микро USB

Технические характеристики:

ВХОД Type-C 2A / микро USB 2A (Максимум 2A)

ВЫХОД USB1 2.4A / USB2 2.4A (Максимум 2.4A)



МОДЕЛЬ: VA1210

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНАЯ БАТАРЕЯ: 3.7В 10000 мАч 37В-ч

РАЗМЕРЫ: : 135.5x70x13.5 мм

МОДЕЛЬ: VA1215

ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНАЯ БАТАРЕЯ: 3.7В 15000 мАч 55.5В-ч

РАЗМЕРЫ: : 135.5x70x18 мм

Предохранительная защита:

Защита от перегрузок | Защита от коротких замыканий | Защита от чрезмерного заряда и разряда.

Инструкция по эксплуатации.

Перед первым использованием полностью зарядите внешний аккумулятор RIVAPOWER с помощью входящего в комплект кабеля. Подсоедините кабель к входному порту микро USB или Type-C внешнего аккумулятора. Другой конец кабеля подсоедините к источнику питания. Для зарядки может быть использован компьютер, зарядное устройство от сети или автомобильное зарядное устройство. Ориентировочное общее время полной зарядки 5-6 часов для VA1210 (8-9 часов для VA1215). Во время зарядки аккумулятора RIVAPOWER индикатор показывает уровень заряда. После полной зарядки аккумулятора RIVAPOWER 4 индикатора светятся постоянно. Отключите кабель от аккумулятора, если зарядка закончена.

Для зарядки мобильного устройства подсоедините его к выходному порту аккумулятора RIVAPOWER (порт 1 и/или 2) с помощью кабеля. Другой конец кабеля подключите к мобильному устройству. Зарядка начнется автоматически, индикатор будет показывать оставшийся уровень заряда внешнего аккумулятора RIVAPOWER. Отключите кабель от аккумулятора, если зарядка закончена. Светодиодный индикатор начинает мигать, когда RIVAPOWER практически полностью разряжен. В этом случае отключите ваше устройство и зарядите внешний аккумулятор RIVAPOWER.

Функция сквозной заряд - возможно одновременное подключение внешнего аккумулятора к сети и мобильных устройств к аккумулятору. В этом случае происходит одновременный заряд мобильных устройств и внешнего аккумулятора.



Меры предосторожности.

Не рекомендуется хранить разряженный внешний аккумулятор RIVAPOWER.

Это может привести к повреждению аккумулятора. Для проверки уровня заряда нажмите кнопку. Не открывайте корпус внешнего аккумулятора. Не бросайте устройство и избегайте ударов. Избегайте воздействия влаги, высокой и низкой температуры, попадания прямых солнечных лучей. Держите устройство вне доступа детей. Неправильная эксплуатация может повредить устройство!

Производитель не несет ответственности за возможные повреждения мобильных устройств, подключаемых к внешнему аккумулятору! Утилизируйте аккумуляторы только в специальных пунктах утилизации батарей. Гарантийный срок – 24 мес. с момента продажи. Срок службы – 3 года. Производитель: Riva Handelsgesellschaft mbh.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, электрическую схему и конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Страна производства – Китай.